

2025-02-10

Yttrande ritningar Sjögrenska gymnasiet; A-40-1-300; A-40-1-400; A-40-1-500

- Glaspartier mot korridorutrymmen på samtliga plan bör inte ha stora glaspartier med hänsyn till möjlighet att inrymma, glas i överkant av väggarna är en bra lösning för ljusinsläpp.
- Då golven har heltäckningsmatta i alla utrymmen behöver städning organiseras och ta höjd för mer tid än vid städning av andra golvmaterial.
- Saknar tydligt markerat utrymme där skrivare/kopiator kan vara utan att störa verksamhet och planeringsarbete.

I övrigt inget att anmärka på.

För Kommunal

För Sveriges Lärare

Agnes Jonsson, Huvudskyddsombud

Ulrika Morsäter, Huvudskyddsombud