

<b>Fakturakund</b> Pysslingen Förskolor och skolor AB	<b>Adress</b> Box 213, 10124 Stockholm	<b>Tel</b>	<b>Kundnr</b> 8101
<b>Plats</b> Pysslingen Boängen	<b>Adress</b> BOÄNGSVÄGEN 175, 74192 KNIVSTA	<b>Kundens beteckning/beställningsnummer</b> 90292	
<b>Kontakt</b> Julia Söderblom	<b>Telefon</b> 070-2269104	<b>E-post</b> Julia.Soderblom@pysslingen.se	
<b>Kontakt 2</b> Erik Sigvardsson	<b>Telefon</b> 076-2369044	<b>E-post</b> Erik.sigvardsson@pysslingen.se	
<b>Beställningsnr</b>	<b>Dafo platsnr</b> 000335503	<b>Anläggningsnr</b> A21147	<b>Ordernr</b> 990303
<b>Order registrerad av</b> Dafo Service	<b>Servicelämnare</b> Dafo Brand AB	<b>Telefon</b> 08-506 405 00	<b>E-post</b> info@dafo.se
<b>Arbetstyp</b> Årlig kontroll	<b>Servicetekniker</b> Dan Sjöstrand	<b>Utförandedatum</b> 2022-08-23	<b>Skyddat utrymme</b> Pysslingen Boängen

<b>Uppdrag</b> Kontrollera en släckare som saknar plombering och sprint. Projektera för nya utrymningsplaner.	<b>Utfört</b> Levererat enligt beställning
--	---

**KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR**

Nr	Objekt	Placering	Status	Notering
34.	Sårvårdstavla	Entre Talgoxen	Avvikelse	Behöver fyllas med plåster
62.	Sårvårdstavla	Sädesärlan övervåning	Avvikelse	Behöver fyllas med plåster

**EJ KONTROLLERADE OBJEKT**

Nr	Objekt	Placering	Senaste revision	Status
10.	Brandsläckare koldioxid 5 kg	Kök	2020	Ok
15.	Brandfilt	Kök	2020	Ok
18.	Utrymningsplan	Entre Bofinken	2022	Ok
20.	Brandsläckare vätska 9 lit	Bofinken	2022	Ok
30.	Brandsläckare skum 9 lit	Svalan	2020	Ok
32.	Utrymningsplan	Entre Svalan	2022	Ok
33.	Utrymningsplan	Entre Svalan/Talgoxen	2022	Ok
34.	Sårvårdstavla	Entre Talgoxen	2019	Avvikelse
	Åtgärd: Avvikelse - Behöver fyllas med plåster			
40.	Brandsläckare skum 9 lit	Gulsparven	2020	Ok
50.	Brandsläckare skum 9 lit	Domherren	2020	Ok
60.	Brandsläckare vätska 9 lit	Sädesärlan övervåning	2022	Ok
62.	Sårvårdstavla	Sädesärlan övervåning	2019	Avvikelse
	Åtgärd:			

Avvikelse - Behöver tyllas med plaster

65.	Utrymningsplan	Sädesärlan övervåning	2022	Ok
70.	Brandsläckare skum 9 lit	Sädesärlan övervåning	2021	Ok
72.	Utrymningsplan	Övervåning vid trappan	2022	Ok
80.	Brandsläckare skum 9 lit	Övervåning vid hiss	2020	Ok
90.	Brandsläckare skum 9 lit	Talgoxen övervåning	2020	Ok
92.	Sårvårdstavla	Talgoxen övervåning	2020	Ok
100.	Brandsläckare skum 9 lit	Talgoxen övervåning	2020	Ok

#### MATERIAL

Nummer	Beskrivning	Antal
89-3216-00	Förbrukningsmateriel	1
89-3210-52	Arbetstid projektering, tim	1
89-7701-05	Utrymningsplan A3 1:a plan i vyinplastad	2
89-7701-15	Utrymningsplan A3 2:a plan i samma vyinplastad	3
89-3210-02	Arbetstid servicetekniker, timme	1,5