

Fakturakund Pysslingen Förskolor och skolor AB	Adress Box 213, 10124 Stockholm	Tel	Kundnr 8101
Plats Pysslingen Hjärtstenen	Adress VRÅ SKOGSVÄG 33, 74196 KNIVSTA	Kundens beteckning/beställningsnummer 90166	
Kontakt Julia Söderblom	Telefon 0702269104	E-post Julia.Soderblom@pysslingen.se	
Beställningsnr	Dafo platsnr 000335478	Anläggningsnr A21122	Ordernr 932920
Order registrerad av Dafo Service	Servicelämnare Dafo Brand AB	Telefon 08-506 405 00	E-post info@dafo.se
Arbetstyp Årlig kontroll	Servicetekniker Dan Sjöstrand	Utförandedatum 2022-04-07	Skyddat utrymme Pysslingen Hjärtstenen
Anmärkning Disken saknar ögondusch. Rekommenderar en skumbrandsläckare istället för koldioxid i köket.			

Uppdrag Årlig service	Utfört
---------------------------------	---------------

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR

Nr	Objekt	Placering	Status	Notering
5.	Utrymningsplan	Entre Lönneberga	Avvikelse	Stämmer inte med placeringen av brandsläckare
21.	Sårvårdstavla	Korridor	Avvikelse	Behöver bytas material pga ålder.
45.	Utrymningsplan	Entre Junibacken	Avvikelse	Stämmer ej med placeringen av brandsläckare
46.	Utrymningsplan	Entre Personal	Avvikelse	Stämmer ej med placeringen av brandsläckare
55.	Utrymningsplan	Entre Bullerbyn	Avvikelse	Stämmer ej med placeringen av brandsläckare

KONTROLLERADE OBJEKT

Nr	Objekt	Placering	Senaste revision	Status
5.	Utrymningsplan Åtgärd: Kontroll utrymningsplan Avvikelse - Stämmer inte med placeringen av brandsläckare	Entre Lönneberga	2008	Avvikelse
10.	Brandsläckare pulver 6 kg	Entre Lönneberga	2017	Ok
20.	Brandsläckare skum 9 lit	Kök	2019	Ok
21.	Sårvårdstavla Åtgärd: Kontroll sårvårdstavla Avvikelse - Behöver bytas material pga ålder.	Korridor	2000	Avvikelse
30.	Brandsläckare pulver 6 kg	Korridor	2017	Ok
40.	Brandsläckare pulver 6 kg	Entre Junibacken	2021	Ok
45.	Utrymningsplan Åtgärd: Kontroll utrymningsplan Avvikelse - Stämmer ej med placeringen av brandsläckare	Entre Junibacken	2008	Avvikelse

46. Utrymningsplan	Entre Personal	2008	Avvikelse
Åtgärd: Kontroll utrymningsplan			
Avvikelse - Stämmer ej med placeringen av brandsläckare			
50. Brandsläckare pulver 6 kg	Saltkråkan	2017	Ok
55. Utrymningsplan	Entre Bullerbyn	2008	Avvikelse
Åtgärd: Kontroll utrymningsplan			
Avvikelse - Stämmer ej med placeringen av brandsläckare			
60. Brandsläckare pulver 6 kg	Bullerbyn	2017	Ok

MATERIAL

Nummer	Beskrivning	Antal
89-3216-00	Förbrukningsmateriel	1
89-3252-15	Brandskyddsbesiktning	1
89-3250-00	Årlig översyn av brandredskap och övriga serviceobjekt	11

SAMMANSTÄLLNING

Antal serviceobjekt: 11
Antal avvikelser: 5
Antal allvarliga avvikelser: 0